

Российская Федерация

Тюменская область

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УНИВЕРСАЛ»

625046, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 9/2а; тел./факс: (3452) 37-11-51; e-mail office@ooouniversal.ru
ИНН 7204054310; КПП 720301001; р/с 40702810700030001552; Филиал «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Ханты-Мансийск к/с 30101810771620000782; БИК 047162782

Исх.№ 115

« 20 » 03 2016г.

Председателю совета дома № 159
по улице Широкая города Тюмени

Предоставление отчета за 2015г


Уважаемый Председатель Совета дома!

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731 управляющая компания ООО «Универсал» направляет Вам отчет за истекший период 2015г.

Сообщаю, что по должникам жилых помещений ведутся работы по подготовке документов и направлению дел в суд.

Приложение: отчет за 2015г	1экз на 4л
акт о приемке выполненных работ	1экз на 11л
акт о приемке выполненных работ	1экз на 8л
акт о приемке выполненных работ	1экз на 4л
акт о приемке выполненных работ	1экз на 2л
акт о приемке выполненных работ	1экз на 4л
акт о приемке выполненных работ	1экз на 2л
список должников	1экз на 1л
размер платы за жилищные услуги с 01.12.2014г	1экз на 10л
размер платы за жилищные услуги с 01.07.2015г	1экз на 6л

Генеральный директор
ООО «Универсал»



А.В. Григорьев

*по адресу 11
Григорьев 10.03.2016*

Экземпляр
ООО «Универсал»
вернуть с подписью
и печатью

Российская Федерация
Тюменская область
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УНИВЕРСАЛ»

625046, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 9/2а; тел./факс: (3452) 37-11-51; e-mail:
office@ooouniversal.ru
ИНН 7204054310; КПП 720301001; р/с 40702810700030001552; Филиал Западно-Сибирский ПАО
«Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Ханты-Мансийск к/с 3010180771620000782;
БИК 047162782

ОТЧЕТ

ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ
г. Тюмень
улица Широкая, дом 159



Период: 2015г.

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Подрядчик - ООО "Универсал"

Стройка - г. Тюмень, ул. Широтная, д. 159

Объект - косметический ремонт подъездов (входные тамбура, 1 подъезд -1 и 2 этажи, 2 и 3 подъезды- 1 этаж)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата	Отчетный период	
	составления	с	по
		01.01.2015	31.12.2015

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.

Номер по порядку	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
				В том числе			В том числе			В том числе					
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Вход-тамбур холодный и теплый- 3 подъезда															
1	1	ТЕРР62-41-прим Постановление е правительст ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2 расширенно й поверхности	0,1154	177,22	177,22			20	20			20,8 2,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР15-02-019-04 Постановлены е правительств ва Томенской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений) работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,1154	3216,8	773,55	43,41	30,09	371	89	5	3	72,565 8,37	2,725 0,31
3	3	ТССЦ-101-3451 Постановлены е правительств ва Томенской обл. от 12.05.15 №197- п	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,0015	11931,23				18					
4	4	ТЕР15-04-006-01 Постановлены е правительств ва Томенской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновением: за 1 раз потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений) работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,3296	99,53	97,81	1,51	0,16	33	32			9,315 3,07	0,0125
5	5	ТССЦ-101-3451 Постановлены е правительств ва Томенской обл. от 12.05.15 №197- п	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,0043	11931,23				51					
6	6	ТЕР15-04-005-06 Постановлены е правительств ва Томенской обл. от 12.05.15 №197- п	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений) работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,3296	1462,06	321,99	11,6	0,16	482	106	4		32,89 10,84	0,0125
7	7	ТЕРР62-41-1 ПРИМ Постановлены е правительств ва Томенской обл. от 12.05.15 №197- п	Очистка вручную поверхности стен	100 м2 расчищенн ой поверхности	0,2128	177,22	177,22			38	38			20,8 4,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ТЕР15-02-019-03 Постановлены е правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- ТЗМ=1,25	4 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,2128	2693,23	597,93	37,1	25,81	573	127	8	5	59,6735 12,7	2,3375 0,5
9	9	ТССЦ-101-3451 Постановлены е правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	T	0,0043	11931,23				51					
10	10	ТЕР15-04-006-03 Постановлены е правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,532	80,82	79,1	1,51	0,16	43	42	1		7,5325 4,01	0,0125 0,01
11	11	ТССЦ-101-3451 Постановлены е правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	T	0,0069	11931,23				82					
12	12	ТЕР15-04-005-03 Постановлены е правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,532	1733,67	482,99	17,59	0,31	922	257	9		49,335 26,25	0,025 0,01
13	13	ТЕР062-7-6 Постановлены е правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,589	1643,6	713,76	8,46	1,25	968	420	5	1	75,69 44,58	0,1 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	14	6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1556	1795,15	903,02	8,46	1,25	279	141	1		95,76 14,9	0,1 0,02
			Постановление правительства г. Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п												
15	15	4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за два раза - металл-двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0171	693,75	195,67	1,11		12	3			20,75 0,35	
			Постановление правительства г. Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п												
16	16	2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0354	1180,13	711,7	0,9		42	25			80,6 2,85	
			Постановление правительства г. Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п												
17	17	2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза-(ограждения лестничных маршей)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0423	1140,04	761,28	0,9		48	32			80,73 3,41	
			Постановление правительства г. Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п												
18	18	5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поручней ограждений лимаршей : за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0061	1714,47	968,46	8,46	1,25	10	6			102,7 0,63	0,1
			Постановление правительства г. Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п												
19	19	3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0048	893,79	388,69	8,46	1,25	4	2			40,7 0,2	0,1
			Постановление правительства г. Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	ТЕРр62-6-1 Постановление е правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0386	436,8	106,18	6,67	1,25	17	4			11,26 0,43	0,1
Итого по разделу 1 Вход-тамбур холодный и теплый- 3 подъезда										6145				139,42	0,91

Раздел 2. Площадки этажные и межэтажные

21	21	6	Демонтаж, монтаж почтовых ящиков	100 шт. приборов	0,22	1092,58	994,31			240	219			106,8 23,5	
22	22	1	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2 расчищенной поверхности	0,0844	177,22	177,22			15	15			20,8 1,76	
23	23	019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: ПОТОЛКОВ (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗГМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0844	3216,8	773,55	43,41	30,09	271	65	4	3	72,565 6,12	2,725 0,23
24	24	3451	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,0011	11931,23				13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
25	25	ТЕР15-04-006-01 Поставлены е правительст ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,5629	99,53	97,81	1,51	0,16	56	55	1		9,315 5,24	0,0125 0,01	
26	26	ТССЦ-101-3451 Поставлены е правительст ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,0073	11931,23				87						
27	27	ТЕР15-04-005-06 Поставлены е правительст ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,5629	1462,06	321,99	11,6	0,16	823	181	7		32,89 18,51	0,0125 0,01	
28	28	ТЕР62-41-1 прим Поставлены е правительст ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Очистка вручную поверхности стен	100 м2 расширенн ой поверхности	0,1638	177,22	177,22			29	29			20,8 3,41		
29	29	ТЕР15-02-019-03 Поставлены е правительст ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,1638	2693,23	597,93	37,1	25,81	441	98	6	4	59,6735 9,77	2,3375 0,38	
30	30	ТССЦ-101-3451 Поставлены е правительст ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,0033	11931,23				39						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	31	ТЕР15-04-006-03 Постановлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	4 Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникиновения: за 1 раз стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,5459	80,82	79,1	1,51	0,16	44	43	1		7,5325 4,11	0,0125 0,01
32	32	ТССЦ-101-3451 Постановлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Грунтовка акриловая; ВД-АК-133	T	0,0071	11931,23				85					
33	33	ТЕР15-04-005-03 Постановлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	4 Окраска поливинилацетатными водозамульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5459	1733,67	482,99	17,59	0,31	946	264	10		49,335 26,93	0,025 0,01
34	34	ТЕРр62-7-6 Постановлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен, откосов: за два раза с расчётной старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,0447	1643,6	713,76	8,46	1,25	1717	746	9	1	75,69 79,07	0,1 0,1
35	35	ТЕРр62-9-6 Постановлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	4 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчётной старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0337	2195,6	1326,8	8,46	1,25	74	45			140,7 4,74	0,1
36	36	ТЕРр62-31-4 Постановлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	4 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за два раза - металл, двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0836	693,75	195,67	1,11		58	16			20,75 1,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	ТЕРр62-6-1 Поставлены е правильност ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0465	436,8	106,18	6,67	1,25	20	5			11,26 0,52	0,1
38	ТЕРр62-32-2 Поставлены е правильност ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0185	1180,13	711,7	0,9		22	13			80,6 1,49	
39	ТЕРр62-33-2 Поставлены е правильност ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0027	1098,16	629,73	0,9		3	2			65,94 0,18	
Итого по разделу 2 Площадки этажные и межэтажные										7749				187,08	0,75

Раздел 3. Лестничные пролеты

40	40	ТЕРр62-41-1 прим Поставлены е правильност ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2 расчищен ой поверхности	0,0395	177,22	177,22			7	7			20,8 0,82	
41	41	ТЕР15-02-019-04 Поставлены е правильност ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,0395	3216,8	773,55	43,41	30,09	127	31	2	1	72,565 2,87	2,725 0,11
42	42	ТССЦ-101-3451 Поставлены е правильност ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	Т	0,0005	11931,23				6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	43	ТЕР15-04-006-01 Постановление е правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,2631	99,53	97,81	1,51	0,16	26	26			9,315 2,45	0,0125
44	44	ТССЦ-101-3451 Постановление е правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	T	0,0034	11931,23				41					
45	45	ТЕР15-04-005-06 Постановление е правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,2631	1462,06	321,99	11,6	0,16	385	85	3		32,89 8,65	0,0125
46	46	ТЕРр62-41-1 прим Постановление е правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Очистка вручную поверхности стен	100 м2 расчищенн ой поверхности	0,0395	177,22	177,22			7	7			20,8 0,82	
47	47	ТЕР15-02-019-03 Постановление е правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,0395	2693,23	597,93	37,1	25,81	106	24	1	1	59,6735 2,36	2,3375 0,09
48	48	ТССЦ-101-3451 Постановление е правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	T	0,0008	11931,23				10					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	49	ТЕР15-04-006-03 Поставлены в правильност ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,158	80,82	79,1	1,51	0,16	13	12			7,5325 1,19	0,0125
50	50	ТССЦ-101-3451 Поставлены е правильност ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,0021	11931,23				25					
51	51	ТЕР15-04-005-03 Поставлены е правильност ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,158	1733,67	482,99	17,59	0,31	274	76	3		49,335 7,79	0,025
52	52	ТЕРр62-7-6 Поставлены е правильност ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,2527	1643,6	713,76	8,46	1,25	415	180	2		75,69 19,13	0,1 0,03
53	53	ТЕРр62-35-2 Поставлены е правильност ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза-(ограждений лестничных маршей)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,1769	1140,04	761,28	0,9		202	135			80,73 14,28	
54	54	ТЕРр62-9-5 Поставлены е правильност ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поручней ограждений л/маршей : за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0273	1714,47	968,46	8,46	1,25	47	26			102,7 2,8	0,1

Гражд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0338	893,79	388,69	8,46	1,25	30	13				40,7 1,38	0,1
56	ТЕРр62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0126	436,8	106,18	6,67	1,25	6	1				11,26 0,14	0,1
Итого по разделу 3 Лестничные пролеты									2676					64,68	0,23

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 200Гр.	10774	3763	82	19	391,18	1,89
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам	11243	4220	94	22	391,18	1,89
Накладные расходы	3451					
Сметная прибыль	1880					
Итого по акту:						
Малярные работы (ремонтно-строительные)	6841				206,45	0,21
Отделочные работы	9151				161,23	1,68
Проемы (ремонтно-строительные)	582				23,5	
Итого	16574				391,18	1,89
В том числе:						
Материалы	6929					
Машины и механизмы	94					
ФОТ	4242					
Накладные расходы	3451					
Сметная прибыль	1880					
перевод в текущие цены 16 574 * 5,84	96792					
(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)*0,5+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*5,84	8239					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах	105031					
ВСЕГО по акту	105031				391,18	1,89



Составил инженер - сметчик ООО "Универсал" О.А. Шеремет

СДАЛ: Генеральный директор ООО "Универсал" А.В. Григорьев

ПРИНЯЛ: Председатель Совета дома *Суряков В. В.*

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Подрядчик - ООО "Универсал"

Стройка - г. Тюмень, ул. Широтная, д. 159

Объект - текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных систем и систем электроснабжения

Вид деятельности по ОКДП	Вид операции
Договор подряда (контракт)	номер
	дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
		01.01.2015	31.12.2015

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.

№ по порядку	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)		
				В том числе			В том числе			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)					
				Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Текущий ремонт конструктивных элементов															
Ремонт кровли															
1	ТЕРр58-7-1 <i>Поставлены материалы</i> Ремонт отдельных местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя <i>Исполнитель</i> И/ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): обл. от 12.05 15 №197-п 1. Общестроительные работы (табл. 4 п. 2.5 2) СМР-5,64	100 м2 покрытия	0.2	1357,56	213,44	25,42	1,88	272	43	5	22,35	4,47	0,15	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТСЦ-101-3337 <i>Постановление 6 Правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п</i>	4 Бикрост ОКП, СКП, ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общестроительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	м2	23	16,15				371					
Устройство перил входных групп															
3	3	ТЕР09-03-012-12 <i>Постановление е Правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п</i>	Монтаж металлоконструкций (ИДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общестроительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	1 т конструкций	0,02324	543,64	74,2	337,71	40,43	13	2	8	1	7,5785 0,18	2,6125 0,06
4	4	ТСЦ-103-0014 <i>Постановление е Правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общестроительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	м	14	11,35				159					
5	5	ТЕР15-04-030-04 <i>Постановление е Правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п</i>	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (ИДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общестроительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0182	1362,47	790,22	3,75	0,16	25	14			81,719 1,49	0,0125
Ремонт козырьков входных групп															
6	6	ТЕР10-01-010-01 <i>Постановление е Правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п</i>	Установка элементов каркаса: из брусьев (ИДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общестроительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	1 м3 древесины в конструкции	0,008	2167,37	236,76	43,1		17	2			25,875 0,21	
Замена замков															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	ТЕРр56-12-6 прим. Постановлены в Правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Смена замков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	100 шт. приборов	0,02	1092,58	994,31			22	20			106,8 2,14	
8	8	ТССЦ-101-0960 прим. Постановлены в Правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Замок навесной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	шт.	2	12,03				24					

Устройство шумоизоляции в подвале над водоподогревателем

9	9	ТЕР26-01-041-05 Постановлены в Правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (МДС35-14 п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП)=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	1 м3 изоляции	1,1	150,2	111,85	38,35		165	123	42		10,8905 11,98	
10	10	ТССЦ-104-0173 Постановлены в Правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	м3	1,1	522,46				575					
11	11	ТССЦ-101-2589 Постановлены в Правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Дюбель-гвоздь 6/60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	шт.	400	0,73				292					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	12	ТССЦ-101-2415 Постановление е Правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепоисковые работы (табл. 4 п. 2.5.2); СМР=5,84	шт.	4	59,19				237					
13	13	ТЕР26-01-017-02 Постановление е Правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиизолилена пластинами (плитами) (МДСЭ-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП-1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепоисковые работы (табл. 4 п. 2.5.2); СМР=5,84	10 м трубопровода	2,7	139,21	43,84	29,08		376	118	79		4,048 10,93	
14	14	ТССЦ-104-1166 прим. Постановление е Правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Изолон ППЭ 3005, толщиной 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепоисковые работы (табл. 4 п. 2.5.2); СМР=5,84	м2	17	27,58				469					
Итого по разделу 1 Текущий ремонт конструктивных элементов											23790			35,12	0,1

Раздел 2. Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем

Ремонт ХГВС

15	15	ТЕРп65-5-1 Постановление е Правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Смена кранов диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3); СМР=6,2	100 шт.	0,02	869,01	802,71	4,48		17	16			81 1,62	
16	16	ТССЦ-302-1889 Постановление е Правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Кран шаровый латунный BROEN VALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типабачка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"x1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3); СМР=6,2	шт.	1	53,46				53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	17	ТССЦ-302-1885 Постановление е правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Кран шаровый латунный BROEN VALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа «бачока», с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметром 15 мм, присоединение 1/2" X 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	1	46,13				46					
18	18	ТЕРр65-1-1 Постановление е правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,11	359	314,37	8,06	1,25	39	35	1		34,66 3,81	0,1 0,01
19	19	ТЕР16-04-002-01 Постановление е правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (ИДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,11	4008,79	2369,35	1567,49	244,59	441	261	172	27	218,776 24,07	16,775 1,85
20	20	ТССЦ-507-3366 Постановление е правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Труба из полипропилена PN 25/20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	м		22,58				223					
Подготовка к отопительному сезону															
21	21	ТЕР13-06-003-01 Постановление е правительство ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Очистка поверхности щетками задвижек и труб (ИДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	1 м ² очищаемой поверхности	1,3	9,64	9,64			13	13			1,035 1,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	22	ТЕРр65-5-10 Поставлены в правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Перестановка калачей и переходов к ВВП диаметром: 150 мм -прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 шт.	0,09	13366,85	5886,54	564,92		1203	530	51		594 53,46	
23	23	ТЕРр65-22-4 Поставлены в правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Прочистка и промывка: ВВП -прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 приборов	0,08	2567,57	2094,4			205	168			222,1 17,77	
24	24	ТССЦ-101-6835 Поставлены в правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Пластины резиновые технические ТМКЦ, толщина 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	кг	1,97	11,68				23					
25	25	ТЕР16-07-005-03 Поставлены в правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Гидравлическое испытание ВВП диаметром: до 200 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25, ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,32	177,07	73,23	55,3		57	23	18		5,7615 1,84	
Ремонт ГВС в подвале															
26	26	ТЕРр65-5-2 прим. Поставлены в правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Смена сборок диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 шт.	0,02	1139,76	1020,73	10,76		23	20			103 2,06	
27	27	ТССЦ-302-1891 Поставлены в правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типабабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"х1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	2	117,5				235					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	ТССЦ-302-1238 Постановлены е правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	2	16,89					34					
29	ТССЦ-302-1230 прим. Постановлены е правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Резьба диаметром до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	2	6,33					13					
Итого по разделу 2 Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем											30516			110,07	2,14

Раздел 3. Текущий ремонт систем электроснабжения

Ремонт освещения МОП															
30	ТЕРр67-13-1 Постановлены е правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электроинсталляжные работы (табл. 4 п. 2.5.4) СМР=5,69	100 шт.	0,04	1267,35	1267,35				51	51			120,7 4,83	
31	ТЕРр67-5-1 Постановлены е правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Смена ламп: накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электроинсталляжные работы (табл. 4 п. 2.5.4) СМР=5,69	100 шт.	0,62	322,7	66,1				200	41			7,1 4,4	
32	ТЕРр67-4-3 Постановлены е правительств ва Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Демонтаж светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Электроинсталляжные работы (табл. 4 п. 2.5.4) СМР=5,69	100 шт.	0,01	54,77	53,85	0,92	0,38		1	1			6,32 0,06	0,03

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	
дата	
Вид операции	

Подрядчик - ООО "Универсал"
 Стройка - г. Тюмень, ул. Широтная, д. 159
 Объект - монтаж приборов учета теплового узла, 1 подъезд

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
		01.01.2015	31.12.2015

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе			В том числе						
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/лМех.	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/лМех.				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Приборы учета теплового узла														
Демонтаж														
1	ТЕР65-14-3 Постан. Прези т. Тюмен обл от 27.12.11 №149-п	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,01	427,67	405,92	8,23		4	4				43,6 0,44

Груз-СМЕТА		4														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	ТЕР18-07-001-04 Послан Правл т. Тюмен обл от 27.12.11 №456-п	Демонтаж термометров в опраре прямых и угловых датчика температуры) (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (воздуховод, газопровод, канализация, водосточков, отопления, вентиляция) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4, ТЗМ=0,4)	1	1,27	1,27	1,27										
3	ТЕРм11-02-042-03 Послан Правл т. Тюмен обл от 27.12.11 №490-п	Демонтаж клапана регулирующий, диаметр условного прохода: 32 мм (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резаки ОЗП=0,3, ЭМ=0,3 к расх., ЗПМ=0,3, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,3, ТЗМ=0,3)	1	16,46	3,21	13,25	0,88				16	3	1	0,34	0,06	
Монтаж																
4	ТЕРм11-03-001-01 Послан Правл т. Тюмен обл от 27.12.11 №490-п	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах. масса: до 5 кг (Тепловычислитель ВКТ-9-01)	1	16,92	5,63						17	6		0,52	0,52	
5	ТЕРм11-02-022-04 Послан Правл т. Тюмен обл от 27.12.11 №490-п	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм(ПРЭМ)	2	50,67	29,51	9,86				101	59	20		3,09	6,18	
6	ТЕРм12-10-001-01 Послан Правл т. Тюмен обл от 27.12.11 №490-п	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	0,02	2010,58	686,7	407,14				40	14	8		65,4	1,31	
7	ТЕР29-01-253-01 Послан Правл т. Тюмен обл от 27.12.11 №490-п	Установка гильз защитных	0,2	89,96	89,19	0,27				18	18			9	1,8	
8	ТЕРм11-02-001-01 Послан Правл т. Тюмен обл от 27.12.11 №490-п	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (КТСП - 1 пара=2 шт.)	1	55,51	11,15					56	11			1,03	1,03	
9	ТЕРм12-10-001-01 Послан Правл т. Тюмен обл от 27.12.11 №490-п	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	0,02	2010,58	686,7	407,14				40	14	8		65,4	1,31	
10	ТЕРм11-02-001-01 Послан Правл т. Тюмен обл от 27.12.11 №490-п	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчик Давления)	2	55,51	11,15					111	22			1,03	2,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	11	ТЕРМ11-03-001-01 <i>Постан.Прави т.Тюмен обл от 27.12.11 №490-п</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (ТРМ-12М)	1 шт.		1	16,92	5,63				17	6		0,52	0,52	
12	12	ТЕРМ11-02-042-03 <i>Постан.Прави т.Тюмен обл от 27.12.11 №490-п</i>	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода: 32 мм	1 шт.		1	62,05	10,7	44,17	2,92	62	11	44	3	1,12	0,2	
Итого по разделу 1 Приборы учета теплового узла												808		16,79	0,26		

Раздел 2. Электромонтажные работы

13	13	ТЕРМ08-03-573-04 <i>Постан.Прави т.Тюмен обл от 27.12.11 №490-п</i>	Щкаф (для ВК1-9-01) навесной, высотой, ширина и глубина: до 600x600x350 мм	1 шт.		1	69,95	25,67	41,3	3,42	70	26	41	3	2,37	0,29
14	14	ТЕРМ08-02-409-01 <i>Постан.Прави т.Тюмен обл от 27.12.11 №490-п</i>	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0,8	2475,14	244,43	515,02	199,67	1980	196	412	160	23,8	15,91
15	15	ТЕРМ08-02-412-02 <i>Постан.Прави т.Тюмен обл от 27.12.11 №490-п</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м		0,8	623,57	69,22	4,59	0,29	499	55	4		6,74	0,02
16	16	ТСЦ-502-0541 <i>Постан.Прави т.Тюмен обл от 27.12.11 №490-п</i>	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские марки: ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	1000 м		0,02	1154,62				23				5,39	0,02
17	17	ТЕРМ08-03-575-01 <i>Постан.Прави т.Тюмен обл от 27.12.11 №490-п</i>	Прибор или аппарат	1 шт.		1	16,56	12,13			17	12			1,12	
18	18	ТСЦ-509-2227 <i>Постан.Прави т.Тюмен обл от 27.12.11 №490-п</i>	Выключатели автоматические: «ЕК» ВА47-29 1Р 6А, характеристика С	шт.		1	12,78				13					
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы												3544		27,92	13,04	


ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.												3089	458	560	167	44,67	13,3
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 3-6, 8-17))												3233	523	633	192	44,71	13,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ГРЯД-СМЕТА															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого Строительные работы															
Итого Монтажные работы															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Перевод в текущие цены 4 квартала 2014 года 4 352 * 4,58															
Стоимость оборудования в текущих ценах: 0															
Вычислитель ВКТ-9-01-1 шт															
ПРЭМ класс D диаметром 50 мм сэндвич-2 шт															
Монтажный комплект №3 - 2 шт															
Детали приварные диаметр 50x50 мм -4шт															
Защитный токопровод, комплект крепежа - 2 шт*150,00руб.															
КТСП L-60 -1комп.															
Гильза к КТСП L-60 -2 шт															
Бобышка прямая- 4 шт															
Датчик давления ПДТВХ-1-02-2шт															
Щит ШРУН-1/12 1271- 1шт															
ТРМ-12м-1шт															
Клапан регулирующий - диаметр 32 мм, Белито Н632N- 1шт															
Труба гофрированная (d=16). 80м															
Провод ПВС 4x0.75- 60 м															
Проект															
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах															
НДС 18%															
ВСЕГО по акту															

Составил инженер - сметчик ООО "Универсал" _____ Шеремет

СДАЛ: _____
 Генеральный директор ООО "Универсал" _____ Григорьев



ПРИНЯЛ: _____
 Председатель Совета дома _____
ОЗНАКОМЛЕН

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Подрядчик - ООО "Универсал"

Стройка - г. Тюмень, ул. Широкая, д. 159

Объект - монтаж приборов учета теплового узла, 1 подъезд (пусконаладочные работы)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
		01.01.2015	31.12.2015

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.

№ по порядку	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)		
				В том числе			В том числе			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)					
				Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Пусконаладочные работы															
1	ТЕР п02-01-001-01 Послан Грэнт т. Тюмень, обл. от 27.12.11 №490-п	1 система	1	207.54	207.54	207.54				208	208			13.4	
2	ТЕР п02-01-001-02 Послан Грэнт т. Тюмень, обл. от 27.12.11 №490-п	1 канал	4	99.9	99.9	99.9				400	400			6.45	25.8


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Выполнение работ одной бригадой ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) (Поз. 1-2))															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%															
Итого															
В том числе:															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Перевод в цены 4 квартала 2014 года 996 * 13,93															
НДС 18%															
ВСЕГО по акту															

Составил инженер - сметчик ООО "Универсал" О.А. Шережет

СДАЛ:

Генеральный директор ООО "Универсал"

А.В. Григорьев



ПРИНЯЛ:

Председатель Совета дома

(Handwritten signature)

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата
Вид операции

Подрядчик - ООО "Универсал"
Стройка - г. Тюмень, ул. Широтная, д. 159
Объект - монтаж приборов учета теплового узла, 2 и 3 подъезды

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
		01.01.2015	31.12.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.

№ по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. осн. раб. (на ед./ всего)				
					В том числе			В том числе							
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Приборы учета теплового узла															
Демонтаж															
1	ТЕРр65-14-3 Постан. Правит. Тюмен обл. от 27.12.11 №490-п	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровод а	0.01	427.67	405.92	8,23	4	4	4	43,6	0,44			
2	ТЕРм11-02-022-04 Постан. Правит. Тюмен обл. от 27.12.11 №490-п	Демонтаж расходомеров, диаметр условного прохода: до 50 мм (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3. ЭМ=0,3 к расх. ЗПМ=0,3. МАН=0,3 к расх. ТЗ=0,3. ТЗМ=0,3)	1 шт.	2	11,81	8,85	2,96	24	18	6	0,93	1,86			